



# COMPROVANTE DE TRANSMISSÃO DE ARQUIVO

Poder Legislativo - Teixeira de Freitas

## Informações sobre a transmissão

**Número da Matéria :** IND&PROV-0062/2024  
**Autor** GABINETE VER(A). Joris Bento Xavier  
**Protocolo** 10814 **Tipo de** Indicação / Pedido de Providência  
**Data** 19/03/2024 **Hora** 09:16:00  
**Ementa** REQUER ao Exmº. Sr. Prefeito Municipal, que mobilize esforços junto à secretaria competente, para que mobilize esforços junto à secretaria competente para efetuar a limpeza e desobstrução do esgoto da rua Jânio Quadros, Centro, ao fundo da Padaria Favo de Mel e da Loja Monarka Motos.

Nome do Arquivo	Tipo do Arquivo	Data e Hora Anexado
Pedido de Providência - rua Jânio Quadros -	Principal	19/03/24 00:00

As informações contidas no teor dos arquivos anexos ao sistema Legislativo Digital são de inteira responsabilidade do seu autor.



Responsável pela

MAXSUEL PEREIRA DA CUNHA



# CÂMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS

## ESTADO DA BAHIA


CNPJ Nº 03.984.483/0001-02

EXMº SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS – ESTADO DA BAHIA.

### PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 062 /2024

Em 19 de março de 2024.

O Vereador que esta subscreve, no uso de suas atribuições legais, conforme preceitua o art.139, parágrafo único, do Regimento Interno desta Casa, após deliberação do Plenário, REQUER ao Exmº. Sr. Prefeito Municipal, que mobilize esforços junto à secretaria competente, para **que mobilize esforços junto à secretaria competente para efetuar a limpeza e desobstrução do esgoto da rua Jânio Quadros, Centro, no fundo da Padaria Favo de Mel e da Loja Monarka Motos.**



### JUSTIFICATIVA

O entupimento do esgoto na rua Jânio Quadros causa transtornos para pedestres e comerciante locais. Por ser tratar de uma área que fica localizado no centro de nossa cidade, recebe um grande fluxo de pedestres e carros. Essa obstrução na rede de esgoto vem causando transtornos na via.

A rua Jânio Quadros, localizado na região central da cidade de Teixeira de Freitas, encontra-se com a rede de esgoto obstruída, causando assim empecilhos na trafegabilidade da via. Devido o acúmulo de lama, ocasionando o mal cheiro, desta forma, prejudicando os comércios que ficam localizados naquela área.

Diante do que foi descrito, solicito os trabalhos da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, para que tome as devidas providências, devolvendo a acessibilidade e o retorno de uma boa trafegabilidade urbana na rua Jânio Quadros.




# CÂMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS

## ESTADO DA BAHIA

CNPJ Nº 03.984.483/0001-02

Certo do apoio dos nobres Edis para a aprovação desta, urge, de imediato tomar as medidas pertinentes ao caso.

Plenário Francistônio Alves Pinto, 19 de março de 2024.

  
**JORIS BENTO XAVIER**  
VEREADOR

