



CÂMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS

ESTADO DA BAHIA

CNPJ Nº 03.984.483/0001-02

EXMº. SR. JONATAS DOS SANTOS

MD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS – ESTADO DA BAHIA.

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 272/2026

Em 24 de agosto de 2026.

CÂMARA MUNICIPAL DE
TEIXEIRA DE FREITAS
RECEBIDO
EM 25/08/26
J. Pereira

O Vereador que este subscreve, no uso de suas atribuições legais, e em conformidade com o art. 139, inciso II, do Regimento Interno desta Casa – Resolução nº 177/2016, após deliberação do Plenário, SOLICITO ao Exmº. Sr. Prefeito Municipal, junto a Secretaria Competente, **que adote as providências necessárias e com urgência, para a realização serviços de roçagem e limpeza nas vias e canteiros centrais bem como na rotatória que dá acesso ao Distrito Industrial situado na BR 101, nesta.**

JUSTIFICATIVA

Nobres Edis, sabemos que o Distrito Industrial, situado a margens da BR 101 é de competência do Estado, mas a parceria entre o Município e Estado é de suma importância para o desenvolvimento econômico em nosso município.

O pedido de providência se faz necessária, tendo em vista, o crescimento exacerbado do mato no Distrito Industrial, pois os serviços solicitados são essenciais para garantir a segurança, a eficiência logística e a preservação do patrimônio público e privado, bem como em proporcionar a segurança rodoviária e visibilidade para evitar acidentes pois o mato alto esconde placas de sinalização, passarelas e limites da pista, a limpeza da rotatória garante o campo de visão necessário para manobras de veículos longos (camiões e carretas), a vegetação controlada impede o bloqueio da luz dos postes, reduzindo pontos escuros à noite, evitam danos nos veículos de carga (como riscos na pintura ou quebra de espelhos por ramos, evita a proliferação de roedores, insetos e animais peçonhentos que podem invadir as fábricas, o mato seco é combustível para queimadas, o que coloca em risco as estruturas industriais e produtos inflamáveis, eliminam esconderijos, aumentando a segurança dos trabalhadores que circulam a pé.

Um Distrito Industrial bem cuidado transmite profissionalismo, organização e zelo, Infraestruturas limpas e conservadas são decisivas para fixar novas indústrias na região, em anexo relatório fotográfico.

Vanderley Ferreira dos Santos
Vereador



CÂMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS

ESTADO DA BAHIA

CNPJ Nº 03.984.483/0001-02

Relatório fotográfico do Distrito Industrial



Fotos das Vias do Distrito Industrial



Foto da entrada do DI

Foto Rotatória do DI.